



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SESALCHE II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0237-43 | FECHA:                         | 23/09/2024        |



Foto 1: VISTA DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO. SUSTITUCIÓN DE CIRCULACIÓN, MODULO 1.



Foto 2: VISTA DEL CORREDOR EN MAL ESTADO. MEJORAMIENTO Y ALISADO DEL CORREDOR, MODULO 1.



Foto 3: VISTA INTERNA DE PISO EN MAL ESTADO, MODULO 2.



Foto 4: TECHO EN MAL ESTADO COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA LA NECESIDAD DE REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, MODULO 1.



Foto 5: BAÑOS EN MAL ESTADO. INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO, MODULO 4.



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PARED Y TECHO, MODULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ricardo Calucul*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SESALCHE II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0237-43 | FECHA:                         | 23/09/2024        |



Foto 7: VISTA INTERNA DE PARED EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE REPELLO, MODULO 3.




Foto 8: VISTA DE PARED EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE REPELLO, MODULO 3.



Foto 9: VISTA DE PARED EN MAL ESTADO. REPELLO, ALISADO DE PISO Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIÓN, MODULO 3.



Foto 10: VISTA COMPLETA DEL CORREDOR EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE ALISADO, MODULO 3



Foto 11: VISTA FRONTAL DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO, MODULO 3.



Foto 12: VISTA INTERNA DE AULA EN MAL ESTADO, MODULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo canl cucl

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

