

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: CAMBIO DE TECHO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE LOS BAÑOS, MÓDULO 5.



Foto 14: VISTA DE INICIO DEL CAMBIO DE TECHO (LAMINA CAPOTE Y CANALES), MÓDULO 1.



Foto 15: PROCESO DE COLOCACIÓN DE TECHO MÓDULO 1.



Foto 16: VISTA FRONTAL DEL PREDIO ESCOLAR MEJORADA



Foto 17: VISTA DE AULAS EN MEJORAMIENTO DE TECHO, PISO ALISADO Y CORREDOR, MÓDULO 1.



Foto 18: VISTA INTERNA DE AULA, APLICACIÓN DE LA TORTA DE LA TORTA DE CEMENTO, MÓDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ricardo José Cárdenas</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: APLICACIÓN DE REPELLO INTERNO, MÓDULO 3.



Foto 8: VISTA DEL REPELLO INTERNO, MÓDULO 3.



Foto 9: VISTA DE PAREDE CON EL REPELLO, MÓDULO 3.



Foto 10: VISTA COMPLETA DE LA APLICACIÓN DE ALISADO, MÓDULO 3



Foto 11: VISTA FRONTAL DE CIRCULACIÓN DEL MÓDULO 3.



Foto 12: VISTA INTERNA DE AULA EN EL PROCESO DE LA APLICACIÓN DE TORTA DE CEMENTO, MÓDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Firma]</i> EORM ALDEA SESALCHE II	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUELA PÚBLICA ALDEA SESALCHE II SAN PEDRO CARCHA AV
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: INICIO DE ZANJEJO PARA LA COLOCACIÓN DE TUBOS DE METAL PARA LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA.



Foto 2: COLOCACIÓN DE MALLA PARA LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA.



Foto 3: PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA TORTA DE CEMENTO, MÓDULO 2.



Foto 4: COLOCACIÓN DE TECHO PARA EL MÓDULO 1.



Foto 5: INSTALACIÓN DE PUERTAS, MÓDULO 4.




Foto 6: PARED Y TECHO, MÓDULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello Director Centro Educativo Público

