

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: FINALIZACIÓN CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA.



Foto 2: FINALIZACIÓN DE ENTORTADO DE CEMENTO FRENTE AL MÓDULO 2.



Foto 3: LA COLOCACIÓN TORTA DE CEMENTO, MÓDULO 2.



Foto 4: FINALIZACIÓN DE TECHO PARA EL MÓDULO 1.



Foto 5: PUERTAS DE BAÑOS, MÓDULO 4.




Foto 6: PARED, TECHO Y PUERTAS DE BAÑOS, MÓDULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ricardo Carol Escobar</i> Firma y sello del Presidente de la OPR 	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MÓDULO 3.



Foto 8: FINALIZACIÓN REPELLO, PISO Y PINTADO, MÓDULO 3.



Foto 9: VISTA DEL MÓDULO 3 FINALIZADO.



Foto 10: VISTA DE LA PARED Y PINTADA DEL MÓDULO 3 FINALIZADO.



Foto 11: VISTA FRONTAL FINAL MÓDULO 3.



Foto 12: VISTA INTERNA DE AULA, FINALIZACIÓN DE TORTA DE CEMENTO MÓDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF: *Ricardo Cal Cucul*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público:



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1.



Foto 14: VISTA FINAL DEL CAMBIO DE TECHO (LAMINA CAPOTE Y CANALES), MÓDULO 1.



Foto 15: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TECHO, MÓDULO 1.



Foto 16: VISTA INTERNA DEL AULA, MÓDULO 1.



Foto 17: VISTA FINAL DE AULAS TECHO, PISO ALISADO Y CORREDOR, MÓDULO 1.



Foto 18: Adquisición de nuevo tinaco y mantenimiento de cisterna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ricardo...</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--