

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Birmania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0239-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Estructura de techo del modulo 1,2 y 3



Foto 2: Estructura de techo interior del modulo 1,2 y 3




Foto 3: Estructura de techo del modulo 1,2 y 3 remodelado



Foto 4: Construcción hecha de puerta y ventana del modulo 4,5 y 6



Foto 5: Pared remodelada del modulo 4,5 y 6



Foto 6: Estructura de techo remodelado 4,5 y 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público