



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Ya Yalsaqkar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ya yalsaqkar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0243-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Sustrucion la estructura de techo.



Foto 2: Colocacion un porton.



Foto 3: Sustrucion del cerco perimetral



Foto 4: Parte del cerco perimetral



Foto 5: Mejora del interior del aula.



Foto 6: Colocacion de puerta del sanitario y sustrucion la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermelindo Chocoy Her
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público