

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE CHINAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0246-43	FECHA:	



Foto1: INICIO DE TRABAJO, REHABILITACION DEL MUDULO 2.



Foto 2: COLOCACION DEL CIMIENTO DEL MODULO 2.



Foto 3: COLOCACION DE BLOCKS,



Foto 4: COLOCACION DE LA DIVISION DE LAS DOS AULAS.



Foto 5: INSTALACION DE TECHOS DE LAS DOS AULAS.




Foto 6: MODULO 2 YA TERMINANDO DE REHABILITAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Norma Angélica Choe Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



afeliso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

