

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE CHINAMA CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0246-43	FECHA:	



Foto1: Pintar en el interior de cada aula.



Foto 2: Colocación de piso cerámico en la dirección.



Foto 3: Colocación de ventana-balcón de las dos aulas.




Foto 4: Rehabilitación de recipiente de agua.



Foto 5: Se pintó el exterior del establecimiento.



Foto 6: Así fue rehabilitado el módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Angélica Choc Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Adelino

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

