

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secomun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0247-43	FECHA:	22 de Noviembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METALES DEL MÓDULO 3




Foto 2:



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EXTERIORES E INTERIORES DEL MÓDULO 1




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EXTERIORES E INTERIORES DEL MÓDULO 1



Foto 5: REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 3



Foto 6: REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

