



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secomun Semap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0247-43	FECHA:	29 de Noviembre de 2024.



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METALES DEL MÓDULO 3




Foto 2:



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EXTERIORES E INTERIORES DEL MÓDULO 1



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EXTERIORES E INTERIORES DEL MÓDULO 1



Foto 5: REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 3



Foto 6: REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

