

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO MARSACONAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARSACONAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0259-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: LAS COSTANERAS YA CAMBIADA EN METAL E INSTALANDO LAS LAMINAS.



Foto 2: EL PISO CONVERTIDO EN PISO CERAMICA.



Foto 3: INSTALANDO BALCONES DE VENTANAS.



Foto 4: INICIO DE CONSTRUCCION DE COCINA.



Foto 5: LA COCINA YA ESTA LEVANTADA FALTA EL TECHADO.



Foto 6: LOS HERREROS ESTAN TERMINANDO EL TRABAJO PARA LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---