



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MARSACONAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARSACONAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0259-43	FECHA:	AGOSTO DEL 2024



FOTO No. 1 EL TECHO SE HA CAMBIADO TOTALMENTE



Foto 2: COLOCACION DE BALCONES EN LAS SEIS VENTANAS DEL AULA




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO A PISO CERAMICA



Foto 4: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA




FOTO No. 5 colocacion de tinaco.



FOTO No. 6 EL TRABAJO HA CONCLUIDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	