



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHINACOYOU
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0265-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Colocacion de canales



Foto 3: Cambio de techo de la cocina



Foto 4: Mejoramiento del polleton



Foto 5: Cambio de techo de los tinacos



Foto 6: Reparacion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Ata Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sechicoyou
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0265-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Colocacion de canales



Foto 3: Cambio de techo de la cocina



Foto 4: Mejoramiento del polleton



Foto 5: Cambio de techo de los tinacos



Foto 6: Reparacion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público