

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0272-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: Luego de haber empezado los diferentes procesos de remodelación del establecimiento educativo.



Foto 2: Vista Frontal, donde se observa la instalación de costaneras y láminas troqueladas del establecimiento educativo.



Foto 3: como se muestra en la fotografía después de realizar los diferentes procesos de cambios hechos del establecimiento educativo.



Foto 4: Instalación de canales del establecimiento educativo.



Foto 5: vista panorámica del establecimiento educativo después del inicio de la colocación de techo de lámina.



Foto 6: Observándose los diferentes procesos realizados en la remodelación del establecimiento educativo instalación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de EORM



[Firma]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

