

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0272-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación del establecimiento educativo.



Foto 2: vista Frontal, donde se observa la colocación de costaneras y láminas troqueladas del establecimiento educativo.



Foto 3: como se muestra en la fotografía después de realizar los diferentes procesos de cambios



Foto 4: Instalación de ventanas de metal del establecimiento educativo.



Foto 5: vista panoramica del establecimiento educativo despues de la culminacion del trabajo de remozamiento



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados en la remodelación del establecimiento educativo instalación de techo, puertas, ventanas, piso y canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
Comunidad Educativa
EORM
ALDEA SECQUIB
SECCION OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA SECQUIB
ALTA VERAPAZ