

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Cerrito Semox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0287-43	FECHA:	17/04/2024



Foto 1: estaba en proceso la sustitucion del techo de laminas acanaladas a laminas troqueladas



Foto 2: estaba en proceso la sustitucion de una antigua circulacion y el entortado de cemento



Foto 3: Se observa la falta de iluminacion de la extension del corredor; la cual se coloco terminado los demas trabajos.



Foto 4: de esta forma se realizaron los trabajos de mantenimiento de los sanitarios.



Foto 5: se observa la circulacion con tres hiladas de block del lugar de los cisternas de agua.



Foto 6: se observa la colocacion de malla para cerco para proteger las cisternas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo