

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cooperativa Cerrito Semox |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0287-43               | FECHA:                         | 16/05/2024                |



Foto 1: se cambio el techo con laminas troqueladas



Foto 2: se cambio el piso con entortado de cemento y se colocaron barandales con hierro entorchado.



Foto 3: se mejoro el sistema electrico colocando cableado y bombillas nuevas.



Foto 4: se cambio el techo de los sanitarios, se pinto y se colocaron gradas con pasamanos de tubo galvanizado.



Foto 5: circulacion con tres hiladas de block del lugar de los cisternas de agua para evitar el desperdicio del vital liquido.



Foto 6: colocacion de malla para circular el lugar de los cisternas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

