

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0293-43	FECHA	26/02/2024



Foto 1: Reparación de cubierta de lamina a troqueladas



Foto 2: Sustitución de laminas sobre el aula de cuarto, quinto y sexto primaria.



Foto 3: Reparación de puertas de baños



Foto 4: Sustitución de puerta principal del aula de primero, segundo y tercero primaria



Foto 5: Reparación de piso de concreto



Foto 6: Sustitución de canales pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario. Número de hojas.

Buena



Firma y Sello del Presidente del Comité

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0293-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: Sustrucion de canales pluviales



Foto 8: Susutitucion de canales pluviales



Foto 9: Reparacion de portones



Foto 10: Reparacion de portones




Foto 11 Reparacion de red de agua entubada



Foto 12 : Reaparacion de red de agua entuvada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OEA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 13: Reparacion de sistema electrico




Foto 14 sustitucion de estufa rural





Foto 15 reparacion de muro de contencion



Foto 16: Reparacion de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la comunidad escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	