

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad Sepoc Tanchi I | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Sepoc Tanchi I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0293-43                 | FECHA:                         | 17/06/2024               |



Foto 1: Reparacion de cubierta de lamina a troqueladas



Foto 2: Susustitucion de lamina sobre el aula de cuarto, quinto y sexto primaria



foto 3: susticion de base para tinaco



Foto 4: Susustitucion de puerta principal del aula de primero, segundo y tercero primaria





FOTO 5: Sustitucion de canales pliviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del residente |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad Sepoc Tanchi I | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Sepoc Tanchi I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0293-43                 | FECHA:                         | 17/06/2024               |



Foto 7: Sustitucion de canales pluviales



Foto 8: Sustitucion de canales pluviales



Foto 9: Reparacion de portones



Foto 10: Reparacion de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad Sepoc Tanchi I | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Sepoc Tanchi I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0293-43                 | FECHA:                         | 17/06/2024               |



Foto 13: Reparación de sistema eléctrico



Foto 14 sustitución de estufa rural



Foto 15 reparación de muro de contención



Foto 16: Reparación de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

*[Firma]*  
 Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



*[Firma]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

