

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Reparación de cubierta de lámina a troqueladas



Foto 2: Sustitución de láminas sobre el aula de cuarto, quinto y sexto primaria.



Foto 3: Reparación de puertas de baños



Foto 4: construcción de base para tinaco



Foto 5: reparación de techo y ventanas de aula de cuarto, quinto y sexto primaria



Foto 6 Sustitución de canales pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello del Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Sustrucion de canales pluviales



Foto 8: Susutitucion de canales pluviales




Foto 9: Reparacion de portones



Foto 10: Reparacion de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 13: Reparacion de sistema electrico



Foto 14 sustitucion de estufa rural



Foto 15 reparacion de muro de contencion



Foto 16: Reparacion de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.E.M.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

