

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                       |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz          | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Secampamac | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Secampamac |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0300-43         | FECHA:                         | 9/04/2024        |



Foto 3: Sustrucion del cerco perimetral



Foto 2: Parte del cerco perimetral al norte



Foto 3: Sustrucion de techo



Foto 2: Edificio de tres Aulas



Foto 5: Porton principal



Foto 6: Colocacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

