



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Secampamac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secampamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0300-43	FECHA:	JUL,SEP/2024



Foto 1: BASES AL NORTE



Foto 2: PROCESO DE COLOCACION DE BLOK



Foto 3: Desinstalacion deTecho



Foto 4: Instalacion de techo.



Foto 5: Reparacion de Porton principal



Foto 6: Proceso de instalacion porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

