

Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tonisaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-19-0303-43	FECHA:	10/08/2024



Foto 1 antes así estaba la escuela.



Foto 2: todos los inmuebles sin orden de que por falta el mejoramiento del establecimiento.



Foto. Todo por el interior polvado y se vee muy feo el la pared.



Foto 4: luego de no haber iniciado el trabajo así estaba la pared y no hay proteccion de materiales.



Foto 5: Los escritorios y utensilio de la cocina esta dañado.



Foto 6: Al momento de entrega de viveres a los padres de familia casi todo esta en desorden.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Pedro Bae
Firma y sello del Presidente del O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERIO TONISAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO TONISAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16 09 0303-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Ampliación de Cocina



Foto 2: Sustitución de Servicio Sanitario



Foto 3: Ampliación de Ventanas



Foto 4: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 5: Cubierta de lamina de cocina



Foto 6: Ampliación de Corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

