



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nacimiento Secomuxan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nacimiento Secomuxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0305-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Avance del entechado del establecimiento



Foto 2: colocacion de lamina del modulo uno.



Foto 3: Sustitucion de puertas.




Foto 4: Colocación de tubo de agua pluvial.



Foto 5: Colocacion de malla en el corredor del establecimiento.



Foto 6: Colocacion de canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucas Coc Butz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

