

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nacimiento Secomuxan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Secomuxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0305-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Canales y bajadas de agua pluvial instalados.



Foto 2: Colocadas de puertas de metal nuevas.



Foto 3: Colocada de puerta.



Foto 4: Circulado del establecimiento.



Foto 5: Cubierta de láminas nuevas.




Foto 6: Circulacion del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucas coc 13072

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

