

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                  |                                |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz     | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carchá   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Sejoc | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sejoc Raxaha |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1609-0309-43     | FECHA:                         | 13/05/2024         |



Foto 1: el techo del aula 1 ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 2: el techo del aula 2 ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 3: el techo de la bodega ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 4: el aula 1 y el aula 2 también se encuentran con los canales modificados como se puede observar en las imágenes anteriores.




Foto 5: el muro perimetral ya se encuentra completamente levantado la altura y el largo.




Foto 6: el vértice del muro perimetral también se encuentra completamente levantado la altura y el largo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OJF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público