

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEPATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPATA, SAN PEDRO CARCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0310-43	FECHA:	02/07/2024



Foto 1: Início del muro perimetral de block Parte de enfrente



Foto 2: Cimiento para muro de block parte de enfrente.



Foto 3: Desmontaje de techo de los baños.



Foto 4: Colocación de portón.



Foto 5: Muro de block de la parte de atrás de la escuela.




Foto 6: Colocación de piso cerámico en un aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

