

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD CHIALAL CHIQUIXJI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0314-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Colocacion de laminas troqueladas de 3 aulas.



Foto 2: Instalacion de laminas troqueladas.



Foto 3: Circulacion de muro perimetral terminado.



Foto 4: Circulacion de muro perimetral block.



Foto 5: Cambio de puertas y ventanas de metal.




Foto 6: Remozamiento de puertas y pintura de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

