

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa María Rubeltzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Rubeltzul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0316-43	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Foto 1: Avance de la construccion del polleton



Foto 2: Foto 2: avance de la colocación de pisos azulejos



Foto 3: Foto 3: Avance en la colocacion de las puertas de las aulas



Foto 4: Foto 4 : Avance de la colocacion de piso en el corredor de la escuela.



Foto 5: Foto 5: avance de la colocacion de ventana de metal.




Foto 6: Foto 6: Avance de la ampliacion de ventana de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

