



Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                  |                                |                             |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                     | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carchá            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Santa María Rubeltzul | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa María Rubeltzul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0316-43                    | FECHA:                         |                             |



Foto1: Tres ventanas colocadas en su totalidad y la pintada del edificio escolar tanto dentro y fuera.



Foto 2: Ventana de la cocina culminada.



Foto 3: Culminada la colocacion de las tres puertas.



Foto 4: Dos puertas de baños colocados.



Foto 5: Piso azulejo dentro de las tres aulas y direccion.




Foto 6: polleton de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

