



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muyhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0322-43	FECHA:	Julio 2024




Foto 1: Desmantelación del techo módulo 1



Foto 2: Desmantelación del techo módulo 2.



Foto 3: Instalación de estructura de techo módulo 2.



Foto 4: Desmantelación del techo de madera módulo 3.



Foto 5: Reforzamiento de pared con cemento para evitar el filtro de agua módulo 3.




Foto 6: Elaboración de dos hiladas de block para subir la altura del aula módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manduca H

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muyhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0322-43	FECHA:	Agosto 2024



Foto 7: Repello de pared módulo 3.



Foto 8: Encaminamiento hacia el establecimiento módulo 9.



Foto 9: Cambio de techo portón de entrada módulo 7.



Foto 10: Construcción de muro perimetral módulo 8.



Foto 11: Fundición dentro del aula módulo 3.




Foto 12: Instalación de estructuras módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

