

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muyhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0322-43	FECHA:	Agosto 2024



Foto 7: Finalización de cambio de estructura y techo de letrina del nivel preprimaria módulo 4.



Foto 8: Finalización de cambio de estructura y techo de letrina del nivel primario módulo 5.



Foto 9: Cambio de techo de letrina para nivel primaria módulo 6.



Foto 10: Finalización, instalación de estructura y cambio de techo, portón de entrada módulo 7.



Foto 11: Finalización de construcción de muro perimetral módulo 8.



Foto 12: Finalización de encaminamiento hacia el establecimiento módulo 9.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mom Luis CHG

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muyhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0322-43	FECHA:	Agosto 2024



Foto1:Finalización de colocación de techo módulo 1.



Foto 2: Finalización de instalación de estructura y techo módulo 2.



Foto 3: Finalización de repello aula módulo 3.



Foto 4: Finalización de entechado módulo 3.



Foto 5: Finalización de repello de aula módulo 3.



Foto 6: Finalización de fundición de aula módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

