

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA UNION SEPOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0334-43	FECHA:	



Foto 1: ARMADO DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN.



Foto 2: DESARMANDO DE ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN.




Foto 3: INSTALACIÓN DE COSTANERAS PARA AULA 1.



Foto 4: INSTALACIÓN DE COSTANERAS PARA AULA 2.




Foto 5: AVANCE DE MODULO 2



Foto 6: DESARMADO DEL MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 FOLIO 1 DE 1	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

