

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA VIRGEN DEL VOLCÁN PABLO CHICOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIRGEN DEL VOLCÁN SAN PABLO CHICOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0335-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: DESMANTELACION DE LA CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: COLACACION DE ESTRUTURAS METALICAS DEL MODULO No. 1




Foto 3: PINTURA INTERIOR DEL MODULO No. 1



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUTURAS METALICAS DEL MODULO No.1



Foto 5: DESMANTELACION DE LA CUBIERTA DE LAMINA DEL LADO DERECHO DEL MODULO.



Foto 6: PINTURA EXTERIOR MODULO No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA VIRGEN DEL VOLCÁN SAN PABLO CHICOC, CARCHA, A.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público