

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esperanza Chizon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0336-43	FECHA:	Septiembre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina con perforacion y en mal estado del módulo 1.



Foto 2: Vista superior de cubierta de lamina oxidada y en mal estado del modulo 2.



Foto 3: Estructura del techo de madera en mal estado, del módulo 1 que necesita ser cambiado.



Foto 4: Estructura de techo de dos aulas en mal estado del modulo 2.



Foto 5: Imagen de piso de salon estudiantil en mal estado que necesita ser remozado con urgencia.



Foto 6: Vista lateral de salón estudiantil en mal estado, que necesita rehabilitación de paredes.

Observación:

 Firma y sello del Presidente de la OPR ALDEA LA ESPERANZA CHIZON	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--