



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA CEIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0355-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 1: El establecimiento requiere cambios de techos para mejorar la condiciones



Foto 2: El Centro Educativa se requiere el cambio de paredes y ampliaciones de aulas.



Foto 3: El Centro Educativo se requiere el piso .



Foto 4: El Centro Educativo se necesita cambios estructuras metalicas



Foto 5: Se necesita los cambios estuctruas de sanitarios del Centro Educativa.



Foto 6: Se necsita cambios de puertas de centro Educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.M.	 E.O.R.M. CASERÍO LA CEIBA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION CASERIO LA CEIBA SAN PEDRO CARCHA
---	----------------------------------	---	---