



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONTZUUL CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: EN PROCESO DE SUSTITUCION DEL PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 8: PINTANDO MUROS EXTERIORES




Foto 9: LIJANDO Y PINTANDO PUERTAS



Foto 10: PINTANDO PAREDES Y BALCONES



Foto 11: PINTANDO MUROS INTERIORES



Foto 12: SUSTITUYENDO PISO DE CONCRETO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David paau coc

Firma y sello del Presidente de la SEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONTZUUL CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: EN PROCESO DE SUSTITUCION DEL PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 2: ES LA PARTE DE ARRIBA POR DONDE SE COLOCO LA COLUMNA DE SOPORTE



Foto 3: COLOCACION DE COLUMNAS DE SOPORTE



Foto 10: CUBIERTA DE LAMINAS EN EL CORREDOR DE AULAS



Foto 11: COMPACTANDO LA TIERRA PREVIO A LA SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO



Foto 6: COLOCANDO COLUMNAS DE SOPORTE DEL MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David paau coc

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONTZUUL CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: COLOCANDO TORTA DE CEMENTO EN EL CORREDOR DE COCINA




Foto 14: SUSTITUYENDO CUBIERTA DE LAMINA DE COCINA



Foto 15: COLOCACION DE COLUMNAS DE SOPORTE



Foto 16: INSTALANDO ESTRUCTURA DE TECHO DE COCINA



FOTO 17: INSTALANDO LAMPARAS EN TODAS LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se detallará el número de hojas.

David paau coc

Firma y sello del Presidente de la O.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

