Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONTZUUL CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	28/11/2024

Foto1: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO CONCLUIDO



Foto 2: SUSUTITUCION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN AMBOS MODULOS

Foto 3: LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS CONCLUIDO

Foto 4: MATENIMIENTO DE PUERTAS Y BALCONES FINALIZADO

Foto 5: PINTURA DE PAREDES Y BALCONES



Foto 6: PISO CERAMICO CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Paau Coc
Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONTZUUL CHIOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: TECHO Y PISO DEL ESCENARIO FINALIZADO

Foto 8: SE REPARO Y SE SUSTITUYO EL PISO DEL ESCENARIO QUE PRESENTABA FISURA EN SU ESTRUCTURA , FINALIZADO

FOTO 11 COLOCACION DE 2 COLUMNAS CONCLUIDO

Foto 13: CUBIERTA DE LAMINAS CONCLUIDA

FOTO

Foto 6: PORTON INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

David Paau Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público