



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0361-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Estructura y cubiertas de laminas, En este momento se esta cambiando la galera anterior y se esta colocando la estructura



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto a piso ceramico, aquí ya se esta trabajando en cada uno de los modulos con el piso ceramico



Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral de repello con cernido y colocacion de electromalla para mejor resistencia la cual se esta realizando.



Foto 4: reparacion de banquetas y pintura de baños, aquí ya se esta trabajndo dicho proceso de cambio de banqueta.



Foto 5: Reparacion de iluminacion del modulo de tres aulas ,direccion y corredor la cual se esta llevando a cabo dicho proceso.



Foto 6: colocacion de rejilla por acumulacion de agua en patio. En este renglon ya se esta realizando dicha accion .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

