



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0361-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Estructura y cubiertas de laminas, Aquí ya se culmino en este renglon y quedo de esta manera.



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto a piso ceramico, modulo de tres aulas y direccion, terminado y quedo de esta manera.



Foto 3: Mantenimiento de muro, quedo de esta manera



Foto 4: reparacion de banquetas y pintura de baños, Se trabajo y quedo de esta manera.



Foto 5: Reparacion de iluminacion del modulo de tres aulas. A quedado de esta manera la iluninacion de los modulos, corredor y direccion



Foto 6: colocacion de rejilla por acumulacion de agua en patio. A quedado de esta manera la rejilla .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

