



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESANAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0446-41	FECHA:	25/08/2024



Foto1: Destechado de cubierta.



Foto 2: Remocion de solera deteriorada.



Foto 3: Cambio de altura de mojinetes.



Foto 4: Elaboracion de vigas de concreto para el corredor.




Foto 5:Vista panoramica mojinete y vigas de concreto ya fundidas.



Foto: Vista panoramica colocacion de tijeras y costaneras de cubierta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

