



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Santa Maria Semuy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0483-43	FECHA:	1 al 4 de julio



Foto1: Estan colocando las costaleras de metales para el entechado del edificio escolar con el apoyo de los padres de familias.




Foto 2: Estan instalando la ventana de la escuela de metal con vidrio.



Foto 3: colocacion de cimientos para el block del muro perimetral.



Foto 4: colocacion de mallas sobre el muro.



Foto 5: levantamiento del base del porton.



Foto 6: instalacion de porton con la base.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Prest Mity

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

