

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Santa Maria Semuy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0483-43	FECHA:	16 de julio de 2024



Foto1: finalizacion del cubierto de láminas.




Foto 2: estructura de techo nuevo..



Foto 3: circulacion mura perimetral.



Foto 4: finalizacion de colocacion de tubos gavanizado, mallas y alambres de espiga.



Foto 5: porton de ingreso nuevo.



Foto 6: circulacion y puesto del porton del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

