

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Profesora Marcela Lucila Flores de Leonardo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle final zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0602-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: espacio lleno de monte y se le colocará concreto



Foto 2: techo en deterioro, los canales en mal estado, entra agua en todos lados



Foto 3: en esta imagen también se observa el techo y los canales en mal estado



Foto 4: la puerta y el techo en esta entrada están muy deteriorados, el agua se corre directamente hacia el corredos




Foto 5: En este espacio es necesario colocar concreto para evitar que hayan bichos.



Foto 6: este entechado hay que cambiar, puesto que el agua se derrama en la entrada de las aulas por estar muy bajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Padre o Madre	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARCELA LUCILA FLORES DE LEONARDO ZONA 5 SAN PEDRO CARCHA, A.V.
--	--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECC
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Profesora Marcela Lucila Flores de Leonardo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle final zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0602-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: Techo de escenario en deterioro, hay goteros en todas partes y están muy oxidadas las costaneras.



Foto 2: Son 3 planchas en mal estado y están muy bajas.



Foto 3: en los 3 sanitarios hay que cambiar los accesorios y las 3 puertas no se cierran bien.



Foto 4: el mingitorio no tiene puerta y es necesario colocarla.



Foto 5: Las 3 chimeneas están en mal estado



Foto 6: entechado en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARCELA LUCILA FLORES DE LEONARDO ZONA 5 SAN PEDRO CARCHA, A.V.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	---