



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZAPUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZAPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0610-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Culminacion laminas que estaban en mal estado



Foto 2: Culminacion en la sustitucion de vidrios que estaban en mal estado



Foto 3: Culminacion en la sustitucion de estructura metalica de vidrios



Foto 4: Culminacion en la sustitucion del entechado en cancha



Foto 5: Culminacion de la sustitucion de costaneras a unas de metal



Foto 6: Culminacion de la sustitucion de canales a unas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

