

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0618-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Se observa el avance de la sustitución de laminas por laminas troqueladas c 26. Modulo No. 1



Foto 2: Se observa el proceso de la sustitucion de costaneras. Modulo No. 1



Foto 3: Se observa el avance de sustitucion de vidrios. En modulo No.2 y 3



Foto 4: Se observa el avance de mantenimiento de balcones modulo No. 1,2 y3.



Foto 5: Se observa el avance de la aplicación de pinturas en muros exteriores e interiores en todos los modulos.



Foto 6: se observa el avance de la instacion de piso ceramico en modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

