

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0618-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL TRABAJO DE SUSTITUCION DE LAMINAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES TERMINADA EN MODULO NO.1



Foto 2: SE OBSERVA COSTANERAS NUEVAS INSTALADAS EN MODULO NO.1



Foto 3: SE OBSERVA VIDRIOS INSTALADOS EN MODULO NO.2 y 3



Foto 4: SE OBSERVA BALCONES CON SU MANTENIMIENTO PINTURA TERMINADA DE LOS MODULOS 1, 2 Y 3.



Foto 5: SE OBSERVA LA APLICACIÓN DE PINTURA TERMINADA EN TODOS LOS MODULOS.




Foto 6: SE OBSERVA PISOS CERAMICO INSTALADO EN MODULO NO.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

