

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sacristal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacristal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0619-43	FECHA:	Del 29/07/2024 al 09/08/2024



Foto 1: Levantado total de lamina y limpieza de estructura



Foto 2: Limpieza general de edificio



Foto 3: Apoyo comunitario




Foto 4: Levantado total de estructura de lamina más armado de madera




Foto 5: Descombramiento módulo dos




Foto 6: Vista panorámica de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

