

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEQUIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0628-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: AVANCE DE ENTORTADO DE CEMENTO Y REPELLO DE PARED DE MODULO 2



Foto 2: AVANCE DE ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 3: COLOCACIÓN DE LAMINAS



Foto 4: COLOCACIÓN DE LAMINAS



Foto 5: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE MODULO 2



Foto 6: PINTADA DE MODULO 1 Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

