



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN JERONIMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JERONIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0010-43	FECHA:	17 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Se observa las puertas de metal que se cambiarán.



Foto 2: Se observa la entrada de la Escuela donde se instalará un Portón.



Foto 3: Se observa las ventanas donde se cambiarán los vidrios.



Foto 4: Se observa las ventanas donde se instalarán balcones.




Foto 5: Se observa el área donde se cambiará el piso de concreto.



Foto 6: Se Observa el modulo en donde se instalará piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

