



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicacnab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0764-43	FECHA:	30 de abril del 2024



Foto 1: Cambio de ventana de cocina



Foto 2: Puerta de baño



Foto 3: Reparacion de piso



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Cuneta de concreto y muro de contension



Foto 6: Pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicacnab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0764-43	FECHA:	30 de abril del 2024



Foto 7: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 8: Repello mas cernido



Foto 9: Reparacion y mantenimiento de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

